



Protección Facial

- Ficha Técnica -



Máscara de Soldar
Dark
Página 1 de 1

Descripción

Nombre	Máscara de soldar Dark
Referencia	BYCL019
Descripción	Careta de soldadura con oscurecimiento ático
Colores	Negro
Normas	CE EN 175
Empaque	25 unidades

Descripción Técnica

Careta de soldar con oscurecimiento automático. Diseñado para proteger los ojos y el rostro de chispas y radiación durante los procesos de soldadura. Resistente al calor, evita daños por radiación infrarroja. Funciona con energía solar y es libre de baterías. Fabricado con polietileno de alta densidad.

Es esencial para soldadura eléctrica, soldadura con protección de gas, soldadura por arco de argón, soldadura MIG, pulido, etc.


Tamaño lente: aprox. 5x11 cm/1,97x4,33 pulgadas
Rango de sombra: variable 9-13

El diseño del casco es altamente duradero para proteger la piel de cualquier radiación que pueda ser causada por la soldadura u otra actividad. La pantalla ayuda a proteger los ojos y facilita el trabajo. También hemos diseñado el casco con una tafilete para la cabeza de ajuste fácil.

Además, cuenta con perillas en los lados y en la parte posterior de la banda para un ajuste más firme.

Características

- Fabricada en material polipropileno de alta.
- Resistencia a esquirlas incandescentes..
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Visor levitable.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro
- Tafilete con ajustes tipo ratchet.
- Resistencia al impacto.
- Peso: 550 gramos
- Banda anti-sudor.
- Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.
- Casquete regulable



Certificaciones

Visor



ANSI Z87.1 2003

CE EN175

Aplicaciones

Soldadura eléctrica.
Oxicorte.
Soldadura Autógena.
Trabajo de esmerilar.

Mantenimiento

Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de la careta para soldar, es fundamental realizar un mantenimiento regular y adecuado. Se recomienda limpiar la careta después de cada uso utilizando un paño suave y húmedo para eliminar cualquier residuo de soldadura, polvo o suciedad acumulada en la superficie exterior e interior. Es importante prestar especial atención al visor y al soporte de vidrio abatible, asegurándose de que estén libres de manchas o acumulaciones que puedan obstaculizar la visión.

Además, es importante verificar periódicamente el estado de las correas y del ajuste tipo ratchet, asegurándose de que estén en buenas condiciones y funcionen correctamente para garantizar un ajuste seguro y cómodo. Por último, se recomienda almacenar la careta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor, para evitar daños en los materiales y mantener su integridad estructural. Siguiendo estos simples pasos de mantenimiento, se puede prolongar la vida útil de la careta para soldar y garantizar su eficacia y seguridad en futuros trabajos de soldadura.



Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS



www.boyuangloves.com
www.boyuancolombia.com



Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia



(601) 6236448